

## مراحل تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت

### مرحله اول:

درسامانه نظارت بر اجرای استاندارد <http://isom.isiri.gov.ir> با نام کاربری و رمز عبور شرکت وارد شوید ← درخواست ها ← مدیرکنترل کیفیت ← صدور مدیرکنترل کیفیت

### مرحله دوم:

مدارک زیر را بارگزاری نمایید:

- 1- معرفی نامه از شرکت مبنی بر معرفی به عنوان مدیرکنترل کیفیت
- 2- يك قطعه عكس مدیرکنترل کیفیت
- 3- تصویر شناسنامه مدیرکنترل کیفیت (برگه احراز هویت گذاشته شود)
- 4- تصویر کارت ملي مدیرکنترل کیفیت (برگه احراز هویت گذاشته شود)
- 5- کپی برابر اصل آخرین مدرک تحصیلی مدیر کنترل کیفیت (در دفاتر رسمی انجام شود)
- 6- قرارداد کار معتبر مدیر کنترل کیفیت (قرارداد بایستی حداقل یکساله و طبق مقررات اداره کار و رفاه اجتماعی باشد)
- 7- کارت پایان خدمت (برای آقایان)
- 8- نامه ای از شرکت مبنی بر اینکه مدیرکنترل کیفیت عضو هیات مدیره شرکت نیست + ثبت شرکت در روزنامه رسمی

تذکر: جهت بارگذاری مدارک فوق ، نام کاربری و رمز عبور سامانه اجرای استاندارد الزامی است.

تذکر: بندهای 1 و 7 و 8 در قسمت سند توجیهی بارگزارى شود.

تذکر: جهت برگه احراز هویت با شماره ( 06633238393 داخلي 124 خانم هدایت) تماس گرفته شود.

### مرحله سوم:

پس از بارگزارى مدارک جهت تایید آنها با اداره کل تماس گرفته شود. (06633238393 داخلي 149)

### مرحله چهارم:

مدیر کنترل کیفیت باید به پورتال سازمان ملي استاندارد ایران، زیر پرتال لرستان به نشانی [www.lorestan.isiri.gov.ir](http://www.lorestan.isiri.gov.ir) وارد شده و در قسمت دسترسی سریع وارد گزینه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفی شود و فایل محتوای آزمون را دریافت و مطالعه نمایند. در نهایت برای برگزاری آزمون با اداره کل هماهنگی به عمل آورد.

تذکر: آزمون به صورت تستی - تشریحی می باشد.